

ООО «КРОНА ДИЗАЙН»

Вологодская обл. г. Череповец ул. М. Горького, 32
ОКПО 52029384, ОКВЭД 45.21.1; 45.43; 45.32;
Тел. факс: (8202) 28-17-67

И/сч. № 40702810300000000196
В ОАО КБ «Сенергазбанк», г. Череповец
к/с. № 30101810500000000719, БИК 041946719
ИНН 3528066245\352801001

от _____ № _____ б/н _____ На № _____ от _____

Техническому директору
ЗАО «РАСТРО» Демидову В.Т.
г. Санкт-Петербург

ОТЗЫВ

Наше предприятие при выполнении подрядных работ в 2004 году на некоторых объектах в Вологодской области использовало материалы системы «ЛАХТА».

Так производимые Вами материалы «ЛАХТА» Ремонтный состав и «ЛАХТА» Быстрый ремонт использовались при капитальном ремонте градирен КХП ОАО «Северсталь». Материал применялся для восстановления ж/б конструкций. Объект эксплуатируется круглогодично и непрерывно. Степень разрушения опорных ж/б конструкций, перекрытий, колонн и ригелей местами составляла более 30%. Объект был восстановлен. Материал зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Время схватывания раствора минимально. Высокая адгезия и механическая прочность при высыхании. Материал применялся согласно Ваших инструкций. Перед использованием при ремонте градирен, материал был опробован ранее на других объектах ОАО «Северсталь», где получил высокую оценку и был разрешен к применению на градирнях. Использование указанных выше материалов позволило сократить время ремонта и, соответственно, ускорило ввод объекта в эксплуатацию.

Проницающая гидроизоляция «Лакхта» использовалась при строительстве водозаборного сооружения (насосная станция 1-го подъема воды). Материалом были обработаны ж/б стены колодца камер от отметки 0,00, до отметки -12,00. После нанесения гидроизоляционного состава протечки воды были устранены.

При выполнении работ по устройству мозаичного пола на Череповецкой ГРЭС в качестве гидроизоляционного слоя была использована «Лакхта» обмазочная. Данный материал использовался для исключения протечки воды на нижний этаж при заливке пола. Примыкание пол-стена обрабатывались мастикой «Славянка». Сочетание данной защиты показали себя с наилучшей стороны. При проливании пола протечки выявлены не были.

С уважением,
Директор ООО «Крона-Дизайн»



Морозов С.В.